



ANEXO I

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, BDI, Memorial Descritivo, Memórias de Cálculo, Composições de Custos, Tabela de Encargos Sociais, Composição do BDI e Projetos.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Bairro: CENTRO

UF: CE

UF: CE

ART OBRA / SERVIÇO - REGIȘTRO ANTES DO **TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇO** Nº CE20170240388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL INDIVIDUAL

_ 1. Responsável Técnico JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL Empresa contratada: N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME

Registro: 000043661-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

RUA PAULO MARQUES

Complemento:

Cidade: São Benedito

País: Brasil

Telefone: (88) 3626-1487

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 30/05/2017

Email:

Email:

Valor: R\$ 7.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

RUA RUA CAPITÃO MIRANDA

Complemento:

Cidade: São Benedito

Telefone: (88) 3626-1487

Data de Início: 11/09/2017

Finalidade: Infraestrutura

RNP: 061159965-1

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74

Nº: 378

CEP: 62370000

CPF/CNPJ: 07.778.129/0001-74

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

CEP: 62370000

Coordenadas Geográficas: Latitude: 04°2'48.51"S Longitude: 40°52'1.02"W Previsão de término: 31/12/2019

4. Atividade Técnica		
A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	1,00	un
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	1,00	นก
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	1,00	un
A7 - FISCALIZACAO	Quantidade	Unidade
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	1,00	un
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	un
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,00	un



CE.

Valor da ART: R\$ 81,53

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVICO -**REGISTRO ANTES DO TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇO** Nº CE20170240388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Pago em: 12/09/2017

INICIAL INDIVIDUAL 17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1,00 un EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 1,00 un Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 5. Observações PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO NAEC - NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -6. Declarações 7. Entidade de Classe **NENHUMA - NÃO OPTANTE** 8. Assinaturas JOÃO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR - COF: 020/326.383-98 Declaro serem verdadeiras as informações acima đе PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CNPJ: 07.778.129/0001-74 9. Informações * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

Nosso Número: 8212145153



		AI TIA I V	41/1/4				
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO	DATA: 01/06/2017			BDI: 22,56%		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	TOTAL AND MINISTRAL OF THE ONE OF THE OFFICE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017	
1		<u> </u>	COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	@ ·		
			500		-		

	1		+			67 1	00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	DIND	QUANTIDADE	SRECON UNITÁRIO RS	PRECO. TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PI	RELIMINARES		.L	<u> </u>	OWING RD	101AL R\$ 8.875,88
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	283,64	1.701.84
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	666,14	6,42	4.276,62
1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	17,40	32.09	558,37
1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	мз	33,65	10,07	338,86
2	MOVIMENTO	DE TERRA	<u> </u>	4	1		4.811,57
2.1	C2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	МЗ	22,08	39,15	864,43
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	11,04	19,01	209,87
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	7,70	485,36	3.737,27
3	FUNDAÇÕES	E ESTRUTURAS	L	l	L ,,,-	100,00	14.318,38
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	МЗ	13,80	348,51	4.809,44
J.B	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	9,00	53,58	482,22
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	588,29	8,17	4.806,33
3.4	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL, 5X	SEINFRA	M2	4,96	91,10	451,86
3.5	C0843	CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	7,48	406,65	3.041,74
3.6	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	3.96		
4	PAREDES E P	<u></u>	OLIVINA	IVIZ	3,90	183,53	726,78
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm	SEINFRA	M2	137.50	46.00	6.333,25
5	COBERTA	C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	IVIZ	137,50	46,06	6.333,25
5.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERĂMICA C/	OFINEDA	440	454.40	00.70	56.952,48
		REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	451,40	30,73	13.871,52
5.2	C2201	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO,	SEINFRA	M2	993,08	38,91	38.640,74
5.3	C4460	LINHA)	SEINFRA	M2	33,28	84,36	2.807,50
5.4	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	33,28	49,06	1.632,72
6	REVESTIMEN'	TOS CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA					48.669,71
6.1	C0776	S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	820,53	5,16	4.233,93
6.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	17,23	24,70	425,58
-8	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	803,30	28,57	22.950,28
6.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,23	94,94	1.635,82
6.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	19,14	6,10	116,75
6.6	C0778	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/TETO	SEINFRA	M2	635,11	9,79	6.217,73
6.7	C2107	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	635,11	20,61	13.089,62
7	PISOS						6.111,96
7.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	183,76	21,26	3.906,74
7.2	C3001	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	27,50	80,19	2.205,22
8	ESQUADRIAS	E FERRAGENS		<u> </u>	<u> </u>		27.448,32
8.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	9,00	615,13	5.536,17
8.2	C2677	VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/MASSA ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	29,40	335,59	9.866,35
8.3	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	М	7,00	253,14	1.771,98
8.4	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	542,82	3,256,92
8.5	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE	SINAPI	M2	14,60	480,61	7.016,91
9	INSTALAÇÕE) FIXACAO, SEM MOLDURA S HIDROSSANITÁRIAS	i	L	<u> </u>		7.508,98
9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	8,00	591,71	4.733,68
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	182,42	1.459,36
	J.070				0,00	132,72	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO	DATA: 01/08/2017		BDI: 22,56%				
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017		
1			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
9.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	164,49	1.315,92	
10	INSTALAÇÕE	S ELÉTRICAS					2.290,32	
10.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	М	12,00	8,91	106,92	
10.2	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	ŲN	25,00	15,49	387,25	
10.3	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	237,95	713,85	
10.4	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	ŲN	5,00	107,28	536,40	
10.5	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	20,58	61,74	
10.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	13,52	40,56	
10.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	ŲN	10,00	13,40	134,00	
10.8	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	60,00	5,16	309,60	
11	PINTURA			<u> </u>			44.620,88	
٦٠,1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.403,23	15,36	21.553,61	
11.2	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	160,16	12,71	2.035,63	
11.3	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.032,41	8,86	9.147,15	
11.4	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	64,00	80,29	5.138,56	
11.5	C1999	MANUTENÇÃO DE CERCA EM FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO.	SEINFRA	M2	18,45	93,26	1.720,65	
11.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	113,40	16,80	1.905,12	
11.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	47,70	29,30	1.397,61	
11.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	113,40	15,19	1.722,55	
12 LIMPEZA FINAL								
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	902,80	7,83	7.068,92	

VALOR ORÇAMENTO: 1

190.124,87

VALOR BDI TOTAL:

42.885,58

VALOR TOTAL:

233.010,45

Duzentos e Trinta e Três Mil Dez reais e Quarenta e Cinco centavos

FLS Nº 700



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017		BDI: 22,56%						
	BENEDITO	FONTE	VĚRSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016				
CLIENTE:	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO		2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
<u> </u>			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-					

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

		c	Н	QTD
PLACA DA OBRA	C*H	3.0	2.0	6,00
				6,00

1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

		С	н	QTD
HALL	С⁴Н	112.0	1.2	134,40
RECEPÇÃO	C*H	29.62	1.2	35,54
DIRETORIA	C*H	14.52	1.2	17,42
MUSICA I	C*H	32.7	1.2	39,24
MUSICA II	С.Н	22.7	1.2	27,24
MUSICA III	с∗н	30.56	1.2	36,67
ARTESANATO I	C*H	23.1	1.2	27,72
RTESANATO II	с∗н	23.18	1.2	27,82
AUDITÓRIO	C*H	43.8	1.2	52,56
BALÉ	с∗н	33.38	1.2	40,06
DEPÓSITO I	C*H	13.66	1.2	16,39
DEPÓSITO II	с∗н	14.0	1.2	16,80
BIBLIOTECA	C*H	32.0	1.2	38,40
AREA EXTERNA	с*н	129.9	1.2	155,88
				666,14

1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

		С	H	QTD
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO WC MASC.	C*H	5.8	3.0	17,40
				17.40

1.4. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

		c	Н	P	QTD
AREA EXTERNA	C*H*P	129.9	1.2	0.05	7,79
ARTESANATO I	C*H*P	23.1	1.2	0.05	1,39
TESANATO II	C*H*P	23.18	1.2	0.05	1,39
AUDITÓRIO	C*H*P	43.8	1.2	0.05	2,63
BALÉ	C*H*P	33.38	1.2	0.05	2,00
BIBLIOTECA	C*H*P	32.0	1.2	0.05	1,92
DEPÓSITO I	C*H*P	13.66	1.2	0.05	0,82
DEPÓSITO II	C*H*P	14.0	1.2	0.05	0,84
DIRETORIA	C*H*P	14.52	1.2	0.05	0,87
HALL	C*H*P	112.0	1.2	0.05	6,72
MUSICA I	C*H*P	32.7	1.2	0.05	1,96
MUSICA II	C*H*P	22.7	1.2	0.05	1,36
MUSICA III	C*H*P	30.56	1.2	0.05	1,83
RECEPÇÃO	C*H*P	29.62	1.2	0.05	1,78
REVESTIMENTO WC MASC.	C*H*P	5.8	1.2	0.05	0,35
					33,65

2.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		С	Н	L.	QTD
ESCAVAÇÃO MURO	H*L*C	69.0	0.8	0.4	22,08
					22,08



Jagina: 1



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO									
OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO			DATA: 01/08/2017	BDI :						
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	•	03/2016				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-					

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)


		c	Н	L	QTD	l
ATERRO BALDRAME MURO	H*L*C	69.0	0.8	0.2	11,04	
					11,04	

2.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

1		c	н	XN	QTD
MURO LATERAL	C+H+XN	55.0	0.7	0.2	7,70
					7,70

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

		С	н		L	QTD
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	H*L*C	69	0.0	0.5	0.4	13,80
						13,80



3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

		С	н	QTD
FORMAS	С*Н	30.0	0.3	9,00
				9,00

3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		KGM	VAR	QTD
MURO - CINTAS 10.0	VAR*KGM	0.62	440.0	272,80
MURO - CINTAS 5.0	VAR*KGM	0.15	488.0	73,20
MURO - PILAR 10.0	VAR*KGM	0.62	252.0	158,24
MURO - PILAR 5.0	VAR*KGM	0.15	280.0	42,00
COBERTA PALCO - PILAR 10.0	VAR*KGM	0.62	56.0	34,72
COBERTA PALCO - PILAR 5.0	VAR*KGM	0.15	62.22	9,33
				588,29

3.4. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

		c	Н	L	XN	QTD
CINTAS	H*C*L*XN	20.0	0.2	0.2	5.0	4,00
PILAR	H*C*L*XN	0.2	3.0	0.2	8.0	0,96
						4,96

3.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		С	Н	L	XN	QTD
PILAR	H*C*L*XN	0.2	3.5	0.2	22.0	3,08
CINTAS	H*C*L*XN	55.0	0.2	0.2	2.0	4,40
						7,48

3.6. C4741 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)

		С	н	XN	QTD
SALA DE MUSICA III	H*C*XN	12.0	0.3	1.1	3,96
					3,96

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

•	•	С	н	QTD
MURO LATERAL	C*H	55.0	2.5	137,50
				137,50



	٥
Prefeitura de	L
São Benedito	6

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI: 22,56%					
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
	77.21 21 31 71 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-				

5.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

		Α	XN	QTD
COBERTURA	A*XN	902.	8 0.5	451,40
				451,40

5.2. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

		Α	XN	QTD
COBERTURA	A*XN	902.8	1.1	993,08
				993,08

F M No 703 B

5.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

		С	L	XN	QTD
COBERTURA - PALCO EXTERNO	L*C*XN	5.5	5.5	1.1	33,28
					33,28

5.4. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

		c	L	XN	QTD
COBERTURA - PALCO EXTERNO	L*C*XN	5.5	5.5	1.1	33,28
					33,28

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		С	Н	XN	QTD		
MURO ESTERNO	C*H*XN	55.0	2.5	1.0	137,50		
ÁREA EXTERNA	C*H*XN	129.62	1.2	1.0	155,54		
HALL	C*H*XN	112.0	1.2	1.0	134,40		
RECEPÇÃO	C*H*XN	29.62	1.2	1.0	35,54		
DIRETORIA	C*H*XN	14.52	1.2	1.0	17,42		
MUSICA I	C*H*XN	32.7	1.2	1.0	39,24		
MUSICA II	C*H*XN	22.7	1.2	1.0	27,24		
ARTESANATO I	C*H*XN	23.1	1.2	1.0	27,72		
ARTESANATO II	C+H*XN	23.18	1.2	1.0	27,82		
DITÓRIO	C*H*XN	43.8	1.2	1.0	52,56		
BALÉ	C*H*XN	33.38	1.2	1.0	40,08		
DEPOSITO I	C*H*XN	13.66	1.2	1.0	16,39		
DEPOSITO II	C*H*XN	14.0	1.2	1.0	16,80		
BIBLIOTECA	C*H*XN	32.0	1.2	1.0	38,40		
MUSICA III	C*H*XN	30.56	1.2	1.0	36,67		
WC MASCULINO	C*H*XN	5.8	2.7	1.1	17,23		
					820,53		

6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		c	н	XN	QTD
WC MASCULINO	C+H+XN	5.8	2.7	1.1	17,23
					17,23

6.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)


		С	н	XN	QTD
MURO ESTERNO	C*H*XN	55.0	2.5	1.0	137,50
ÁREA EXTERNA	C*H*XN	129.62	1.2	1.0	155,54
HALL	C*H*XN	112.0	1.2	1.0	134,40
RECEPÇÃO	C*H*XN	29.62	1.2	1.0	35,54

Fage



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BD	22,56%			
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RÉF.		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	•	03/2016		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017		
	THE ELICITIES HOLD OF ON ORDER		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-			

		С	н	XN	QTD
DIRETORIA	C*H*XN	14.52	1.2	1.0	17,42
MUSICA I	C*H*XN	32.7	1.2	1.0	39,24
MUSICA II	C+H+XN	22.7	1.2	1.0	27,24
ARTESANATO I	C*H*XN	23.1	1.2	1.0	27,72
ARTESANATO II	C*H*XN	23.18	1.2	1.0	27,82
AUDITÓRIO	C*H*XN	43.8	1.2	1.0	52,56
BALÉ	C*H*XN	33.38	1.2	1.0	40,06
DEPOSITO I	C*H*XN	13.66	1.2	1.0	16,39
DEPOSITO II	C*H*XN	14.0	1.2	1.0	16,80
BIBLIOTECA	C*H*XN	32.0	1.2	1.0	38,40
MUSICA III	C*H*XN	30.56	1.2	1.0	36,67
					803,30



6.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/

		С	н	XN	QTD
REVESTIMENTO WC - MASCULINO	C*H*XN	5.8	2.7	1.1	17,23
					17,23

6.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		c	н	XN	QTD
REVESTIMENTO WC - MASCULINO	C*H*XN	5.8	3.0	1.1	19,14
					19,14

6.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

		A	XN	QTD
CHAPISCO TETO - 01	A*XN	209.95	1.1	230,94
CHAPISCO TETO - 02	A*XN	272.11	1.1	299,32
CHAPISCO TETO - 03	A*XN	56.05	1.1	61,66
CHAPISCO TETO - 04	A*XN	39.25	1.1	43,18
and the same of th				635,11

6.7. C2107 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

		A	XN	QTD
CHAPISCO TETO - 01	A*XN	209.95	1.1	230,94
CHAPISCO TETO - 02	A*XN	272.11	1.1	299,32
CHAPISCO TETO - 03	A*XN	56.05	1.1	61,66
CHAPISCO TETO - 04	A*XN	39.25	1.1	43,18
				635,11

7.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

		С	L	XN	QTD
PALCO EXTERNO	L*C*XN	5.0	5.0	1.1	27,50
CALCADA PERIMETRO EXTERNO	L*C*XN	118.38	1.2	1.1	156,26
					183,76

7.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO (M2)

Jay Ha: 4



	MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/08/2017	BDI :	22,56%			
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017		
OCILITY C.	THE ENORM MONEY AS SE ONG SENESITO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-				

		С	L	XN	QTD
PALCO EXTERNO	L*C*XN	5.0	5.0	1.1	27,50
					27,50

8.1. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

		QUANT	סמט	QTD
PORTAS SALAS	UND*QUANT	9.0	1.0	9,00
				9,00

Fys No 705

8.2. C2677 - VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/MASSA ESP.= 6mm (M2)

		С	Н		XN	QTD
REPOSIÇÃO DE VIDROS - JANELAS GRANDES	C*H*XN	2	.0	1.4	8.0	22,40
REPOSIÇÃO DE VIDROS - JANELAS PEQ.	C*H*XN	1	.0	1.4	5.0	7,00
						29,40

3. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

		QUANT	UND	QTD
CORRIMÃO - SALA DE BALÉ	UND*QUANT	7.0	1.0	7,00
				7,00

8.4. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

		QUANT	UND	QTD
PORTAS WC'S	UND*QUANT	6.0	1.0	6,00
				6,00

8.5. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)

		С	н	XN	QTD
ESPELHO SALA BELÉ	C*H*XN	6.95	2.1	1.0	14,60
					14,60

9.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

		QUANT	DND	QTD
SSTITUIÇÃO DE VASOS	UND*QUANT	8.0	1.0	8,00
				8,00

9.2. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QUANT	UND	QTD
PONTOS HIDRÁULICO - WC MASC	UND*QUANT	4.0	1.0	4,00
PONTOS HIDRÁULICO - WC MASC	UND*QUANT	4.0	1.0	4,00
				8,00

9.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QUANT	UND	QTD
PONTOS HIDRÁULICO - WC MASC	UND*QUANT	4.0	1.0	4,00
PONTOS HIDRÁULICO - WC MASC	UND*QUANT	4.0	1.0	4,00
				8,00

10.1. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

		QUANT	UND	QTD
TETO - SALA BALÉ	UND*QUANT	12.0	1.0	12,00
				12,00





	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%		
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO		2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017	
		1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	•			

10.2. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

		QUANT	UND	QTD
LAMPADAS	UND*QUANT	25.0	1.0	25,00
				25,00

10.3. C2664 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO (UN)

		QUANT		UND	QTD
VENTILADORES - SALA BALÉ	UND*QUANT		3.0	1.0	3,00
					3,00

10.4. C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

		QUANT	DND	QTD
LUMINÁRIAS	UND*QUANT	5.0	1.0	5,00
				5,00

).5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

	QUANT	UND	QTD
INTERRUPTOR DUAS TECLAS UND*QUA - VENTILADOR + LAMPADAS	NT 1.0	1.0	1,00
INTERRUPTOR DUAS TECLAS UND*QUA - LAMPADASINTERRUPTOR DUAS TECLAS - VENTILADOR + LAMPADAS	NT 2.0	1.0	2,00
			3,00

10.6. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

		QUANT	UND	QTD
INTERRUPTOR UMA TECLA	UND*QUANT	3.0	1.0	3,00
				3,00

10.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		QUANT	UND	QTD
TOMADA UNIVERSAL	UND*QUANT	10.0	1.0	10,00
				10,00

.8. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

	QUANT	DND	QTD
CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² UND*QUANT	60.0	1.0	60,00
		·	60,00

11.1. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

		С	н	XN	атр
HALL	C*H*XN	112.0	3.0	1.1	369,60
RECEPÇÃO	C*H*XN	29.62	3.0	1.1	97,75
DIRETORIA	C*H*XN	14.52	3.0	1.1	47,92
MUSICA I	C*H*XN	32.7	3.0	1.1	107,91
MUSICA II	C*H*XN	22.7	3.0	1.1	74,91
ARTES I	C*H*XN	23.1	3.0	1.1	76,23
ARTES II	C+H+XN	23.18	3.0	1.1	76,49
AUDITÓRIO	C*H*XN	43.8	3.0	1.1	144,54
BALÉ I	C*H*XN	33.38	3.0	1.1	110,16
DESP. I	C*H*XN	13.66	3.0	1.1	45,08
DESP. II	C*H*XN	14.0	3.0	1.1	46,20
BIBLIOTECA	C*H*XN	32.0	3.0	1.1	105,60
MUSICA II	C*H*XN	30.56	3.0	1.1	100,85

P L S Nº 206




MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017			
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%		
l .		1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		

С	н	XN	QTD	
			1403,23	

11.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

		С	н	XN	QTD
PAREDE EXTERNA FRENTE	C*H*XN	22.4	6.5	1.1	160,16
					160,16



09/2017

11.3. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

		С	н	XN	QTD
CAIAÇÃO MURO EXTERNO	C*H*XN	183.23	3.0	1.1	604,66
CAIAÇÃO EXTERNA	C*H*XN	129.62	3.0	1.1	427,75
					1032,41

11.4. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

		QUANT	DND	QTD
LETREIRO FRONTAL	UND*QUANT	64.0	1.0	64,00
				64,00

11.5. CP-SB08 - MANUTENÇÃO DE CERCA EM FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO. (M2)

		c	н	QTD
CERCA JARDIM	с∗н	36.9	0.5	18,45
				18,45

11.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		C1	C2	н	XN	QTD
PORTAS DE 0,60	H*(C1+C2)*XN	0.6	0.6	2.1	12.0	30,24
PORTAS DE 0,70	H*(C1+C2)*XN	0.7	0.7	2.1	4.0	11,78
PORTAS DE 0,80	H*(C1+C2)*XN	0.8	0.8	2.1	1.0	3,36
PORTA DE 0,90	H*(C1+C2)*XN	0.9	0.9	2.1	18.0	68,04
						113,40

11.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		C1	C2	н	XN	QTD
PORTÕES	H*(C1+C2)*XN	0.9	0.9	2.1	2.0	7,56
PORTÃO ENTRADA	H*(C1+C2)*XN	2.7	2.7	2.1	1.0	11,34
JANELAENTRADA	H*(C1+C2)*XN	2.0	2.0	1.5	1.0	8,00
PORTÃO FUNDOS	H*(C1+C2)*XN	3.8	3.8	3.0	1.0	22,80
						47,70

11.8. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

		C1	C2	Н	XN	QTD
PORTA DE 0,90	H*(C1+C2)*XN	0.9	0.9	2.1	18.0	68,04
PORTAS DE 0,60	H*(C1+C2)*XN	0.6	0.6	2.1	12.0	30,24
PORTAS DE 0,70	H*(C1+C2)*XN	0.7	0.7	2.1	4.0	11,76
PORTAS DE 0,80	H*(C1+C2)*XN	0.8	0.8	2.1	1.0	3,36
	······································					113,40

12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


		Α	XN	QTD
LIMPEZA	A*XN	902.8	1.0	902,80
				902,80

ágina:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCÉIRO

		OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO	DATA:	DATA: 01/06/2017	BDI: 22,56%	22,56%	
			LO CAMBANTALO CONTRACTOR CONTRACT	FONTE	VERSÃO	HORA	HORA MES DATAREF.	SATA REF.
(Prefeitura de	LOCAL:	THOM CAPITAO MIRANDA, CENTRO SAO BENEDITO-CE	SEINFRA	SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%	87,01%	,	03/2016
<u>n</u>	SOURCE PROPERTY COLENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO 88,68% 50,78% 09/2017	%89'88 0	50,78%	09/2017
					COMPOSICOES BEÓDEIAS			_

Total parcela	100,00 %	6.875,68	100,00 %	4.811,57	100,000 %	14.318,36	100,00 %	6.333,25	100,00 %	56.952,48	100,00 %	48.669,71	100,00 %	6.111,96	100,00 %	27.448,32	100,00 %	7.508,96	100,00 %	2.290,32	100,00 %	44.620,88	100,00 %	7.068,92	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	233.010,45
MÊS6						<u> </u>		<u> </u>		L		<u> </u>	10,00 %	611,19	% 00'05	13.724,16	25,00 %	1.877,24	25,00 %	572,58	100,00 %	44.620,88	100,00 %	7.068,92	68.474,97	233.010,45
MÊS5											\$ 00'05	24.334,85	30,00 %	1.833,59	% 00'05	13.724,16	25,00 %	1.877,24	25,00 %	572,58		<u> </u>			42.342,42	164.535,44
MÊS4											% 00'05	24.334,86	30,00 %	1.833,59			25,00 %	1.877,24	25,00 %	572,58	-	•			28.618,27	122.193,02
MÊS3			1				% 00'09	3.166,62	40,00 %	22.780,99		1	30,00 %	1.833,59			25,00 %	1.877,24	25,00 %	572,58					30.231,02	93.574,75
MÊS2					20,00 %	2.863,67	% 00'05	3.166,63	40,00 %	22.780,99													!		28.811,29	63.343,73
MÊS1	100,00 %	6.875,68	100,00 %	4.811,57	80.00 %	11.454,69			20,00 %	11.390,50															34.532,44	34.532,44
VALOR (R\$)	6 975 69	0.07.0,00	1 011 57	4.011,07	44.240.26	14.318,30	0000	0.333,20	00000	30.332,46	2E 000 01	48.669,71	00 111 0	0.111,90	07 440 20	21.440,32	20 003 7	08,000.7	00000	2.230,32	88 003 77	44.020,00	2 069 02	76,000.1	200 040 45	233.010,43
DESCRIÇÃO	SEDVICOS DECIMINADES	SERVIÇOS PRELIMINARES	MONUMENTO DE TERRO	MOVIMENTO DE LEARA		PUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		PARELES E PAINEIS	+ H	COBERTA		REVESTIMENTOS		Pisos		ESGUADRIAS E PERRAGENS		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	MICTAL ACOUNT OF CAROLOAS	INSTALAÇÕES ELETRICAS	VOLENIA	AND NEL	I INDEZA ENIA			
ITEM			,	7		n		4		n		ω O				0		מ	,	10	;	_	ç	ĭ		





: **.**

BENEDITO FONTE VERSÃO HORA MES REF. LOCAL: RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016						
OBRA:			DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%	
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
		l	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Prefeit São Be	nedito CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	DIOCE	SEINFRA SINAPI	024.1 COM DESONE 2017/08 COM DESONI COMPOSIÇÕES PRO	ERAÇÃO 88,68%	- 03/2016 50,78% 09/2017 -
1177							
1.1. C4541	PLACA PADRÃO DE O	BRA, TIPO BANNER (M2)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MAO DE	OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	P M S	B SEINFRA	Н	3,00000000	7,20	21,59
12391	PEDREIRO	EI SUMO 109	SEINFRA	н	3,00000000	7,20	21,59
12543	SERVENTE	F L 3 M -133	SEINFRA	Н	3,00000000	4,88	14,65
		Jun			то	TAL MAO DE OBRA:	67,83
MATERIA	AL.		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVA	NIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	16,23	2,76
11945	TE AÇO GALVANIZADO I	DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	17,60	2,99
12170	TUBO AÇO GALVANIZAD	O DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	22,40	33,60
18395	LONA C/ APLICAÇÃO LOGOMARCAS E DES	DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C CRIÇÃO DA OBRA	/ SEINFRA	M2	1,00000000	79,39	79,39
						TOTAL MATERIAL:	118,74
SERVICO)		FONTE	GINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO	FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	МЗ	0,01250000	278,06	3,48
						TOTAL SERVICO:	3,48
				•	VALO	R SEM ENCARGOS:	180,05
					VALOR E	NCARGOS (87.01%):	51,38
					VALO	R COM ENCARGOS:	231,43
1.2. C1070 -	DEMOLIÇÃO DE REVE	STIMENTO C/ARGAMASSA (M2)					
MAO DE		· · ·	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		SEINFRA	H	0,05000000	7,20	0,36
12543	SERVENTE		SEINFRA	н	0,50000000	4,88	2,44
					TO	TAL MAO DE OBRA:	2,80


MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	н	0,05000000	7,20	0,36
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,50000000	4,88	2,44
				TOTAL MAO DE OBRA:		2,80
			•	VALO	R SEM ENCARGOS:	2,80
`				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	2,44
				VALO	R COM ENCARGOS:	5,24

MAO DE	OBRA	FONTE	DIND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,25000000	7,20	1,8
2543	SERVENTE	SEINFRA	н	2,50000000	4,88	12,3
				то	TAL MAO DE OBRA:	14,
			•	VALO	R SEM ENCARGOS:	14,
				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	12,
				VALO	R COM ENCARGOS:	26,

1.4. C0702	- CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO B	ASCULANTE (M3)				
MAO D	E OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,46882821	4,88	2,29
				то	TAL MAO DE OBRA:	2,29
EQUIPA	AMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	Н	0,15627607	18,24	2,85



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI :						
<u> </u>	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	•	-					



 TOTAL EQUIPAMENTO:
 2,86

 VALOR SEM ENCARGOS:
 5,14

 VALOR ENCARGOS (87.01%):
 3,08

8,22

VALOR COM ENCARGOS:

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	н	3,50000000	4,88	17,
			TO	TAL MAO DE OBRA:	17,
			VALO	R SEM ENCARGOS:	17,
			VALOR E	NCARGOS (87.01%):	14,
			VALO	R COM ENCARGOS:	31.

MAQ DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2543 SERVENTE	SEINFRA	Н	1,70000000	4,88	
	5_1,1, 1,1	••		TAL MAO DE OBRA:	

VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,21

VALOR COM ENCARGOS: 15,51

2.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	н	8,50000000	7,20	61,18
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	9,20000000	4,88	44,92
				то	TAL MAO DE OBRA:	106.09

L	MATERI	AL	FONTE	DINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
`	12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,42	98,70
						TOTAL MATERIAL:	98,70

r								
Į	SERVICO	· ·	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	287,26	86,18	

VALOR SEM ENCARGOS: 290,97

TOTAL SERVICO:

VALOR ENCARGOS (87.01%): 105,05

VALOR COM ENCARGOS: 396,02

MAO DE O	BRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	6,00000000	7,20	43,1
543	SERVENTE	SEINFRA	н	9,00000000	4,88	43,9

MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,36480000	46,00	16,78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,50	54,75

ágina: 2

86,18



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%						
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.					
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017					
		<u> </u>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-						

11600

10163

PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

SEINFRA

1,10000000

МЗ

45,37

49,91

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

208,56 VALOR ENCARGOS (87.01%): 75,80

VALOR COM ENCARGOS:

284,36

121,44

3.2. C1400	3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
MAO DE	OBRA	FONTE	GINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,30000000	5,60	7,28
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	н	1,30000000	7,20	9,36

TOTAL MAO DE OBRA:

16,63

	MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,4000000	6,60	2,64
	11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,15000000	9,40	1,41
	11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	М	0,50000000	4,74	2,37
	11916	TABUA DE 1" DE 3A L = 30cm	SEINFRA	М	1,00000000	6,18	6,18
TOTAL MATERIAL:						12.60	

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (87.01%):

14,48

29,24

43,72

VALOR COM ENCARGOS:

3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 10040 SEINFRA Н 0,08000000 5,60 0,45 10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA Н 0,08000000 7,20 0,58 TOTAL MAO DE OBRA: 1,02

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,02000000 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 9,97 0,20 4,55 AÇO CA-50 SEINFRA 1,15000000 3,96

KG

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78

VALOR ENCARGOS (87.01%):

0,89 6,67

4,75

VALOR COM ENCARGOS:

3.4. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)						
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	н	1,35000000	5,60	7,56
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	н	1,35000000	7,20	9,72
				TO	TAL MAC DE OBDA	47 27

MATERIAL	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
 10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	28,58	7,43
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	14,79	17,75
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,25000000	9,40	2,35
I1 84 6	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,74	7,25



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO		T	DATA: 01/06/2017	BDI :					
LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL.	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
		1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-				

11916

TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm

SEINFRA

М

1,17000000

6,18

TOTAL MATERIAL:

42,01

7,23

VALOR SEM ENCARGOS:

59,29

VALOR ENCARGOS (87.01%):

15,04

29,29

301,86 29,94

VALOR COM ENCARGOS:

74,33

P	M		S B	
F		N°_	112	

3.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPA	MENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	Н	0,71400000	13,82	9,87
				TO1	AL EQUIPAMENTO:	9,87

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12543 SERVENTE SEINFRA Н 6,00000000 4,88 29,29

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIA	L .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,86690000	46,00	39,88
10280	BRITA	SEINFRA	МЗ	0,62700000	56,00	35,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,50	174,50
11605	PEDRISCO	SEINFRA	МЗ	0,20900000	63,20	13,21
TOTAL MATERIAL:					262,70	

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR COM ENCARGOS: 331,80

3.6. C4741 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	MAO DE	OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	فيبيه وأحسيس وببيبته يربون فالمرو وخصص	SEINFRA	Н	6,50000000	5,60	36,39
٠	10121	ARMADOR/FERREIRO		SEINFRA	н	4,00000000	7,20	28,79
т				TAL MAO DE OBRA:	65,18			
<u> </u>	MATERI	AL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

1	MATERIA	AL .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
_	10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,50000000	3,96	13,86	
	19056	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	SEINFRA	KG	0,32000000	42,00	13,44	
						TOTAL MATERIAL:	27,30	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10869	CORTE DE SUPERFICIE C/DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	0,52	0,52

TOTAL SERVICO:

VALOR SEM ENCARGOS: 93,00 56,75 VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR COM ENCARGOS: 149,75

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)							
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	7,20	7,20	
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,12000000	4,88	5,47	

0,52



	RELATÓRIO ANALÍTICO - CON	ΙP
BRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO	T
OCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	١,
LIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	1

POSIÇ	ÕES DE CUSTO	S		
	DATA: 01/06/2017	BDI	22,56%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
[COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR COM ENCARGOS:

12,67

37,58

25,07

MATERI	AL	FONTE	DINÙ	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	46,00	0,6
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,74	1,6
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	•	1,09
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,42	10,5
		P M S	В		TOTAL MATERIAL:	13,8
		•	12 -	VALO	R SEM ENCARGOS:	26,50
		FLS Nº 1		VALOR E	NCARGOS (87.01%):	11,02

5.1. C3005	- MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REA	PROVEITAMENTO (M2)				·
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	5,60	5,6
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	н	1,00000000	7,20	7,20
				то	TAL MAO DE OBRA:	12,8
MATERI	AL	FONTE	dinu	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,05000000	9,40	0,47

			01112	COLITORIATE	LUEGO GINIARIO	IOIAL	1
12408	PREGO 1 1/2" x 14	SEINFRA	KG	0,05000000	9,40	0,47	J
12410	PREGO 2 1/2" x 10	SEINFRA	KG	0,0700000	9,40	0,66	
					TOTAL MATERIAL:	1,13	

 VALOR SEM ENCARGOS:
 13,92

 VALOR ENCARGOS (87.01%):
 11,15

VALOR COM ENCARGOS:

MAO DE	EOBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	1,10000000	7,20	7,9
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,10000000	4,88	5,3

MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,46	6,90
					TOTAL MATERIAL:	6,90

VALOR SEM ENCARGOS: 20,19

VALOR ENCARGOS (87.01%): 11,56

VALOR COM ENCARGOS: 31,75

5.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)						
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	1,00000000	5,60	5,6
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	н	1,00000000	7,20	7,2
				to.	TAL MAO DE OBRA:	12,8

MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	М	3,50000000	2,84	9,94
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,40	1,13



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/08/2017	BDI :	22,56%					
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
	THE ELITISATION ALL DE GATO DETERMINE	ļ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-						

RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM

SEINFRA

3,50000000

1,35

LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")

SEINFRA

1,33000000

21,88 TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (87.01%):

57,69 11,14

VALOR COM ENCARGOS:

68,83

4,72

29,10

44,89

5.4. C4462	- TELHA CERÂMICA (M2)					
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	н	1,10000000	7,20	7,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,10000000	4,88	5,37
				TO.	TAL MAO DE OBRA:	13,29

MATERIAL PREÇO UNITÁRIO FONTE UNID COEFICIENTE TOTAL 12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 0,46 15,18

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:

28,47 VALOR ENCARGOS (87.01%): 11,56

VALOR COM ENCARGOS:

TOTAL MAO DE OBRA:

40,03

1,26

15,18

6.1. C0776	6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAQ DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,10000000	7,20	0,72	
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,15000000	4,88	0,73	

	MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,00610000	46,00	0,28
	10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,50	1,22
-						TOTAL MATERIAL:	1,50

VALOR SEM ENCARGOS: 2,95

VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR COM ENCARGOS: 4,21

6.2. C1221	- EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AI	REIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (I	M2)			
MAO DI	E OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,60000000	7,20	4,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,80000000	4,88	3,91
				TO	TAL MAO DE OBRA:	8.22

MATERIA	AL.	FONTE	DINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,02430000	46,00	1,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,50	3,65
					TOTAL MATERIAL:	4.77

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR COM ENCARGOS:

20,15

12,99

7,16



MAO DE OBRA

PEDREIRO

12391

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	6		
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI :	22,56%	
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
		1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	

MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,60000000	7,20	4
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,60000000	4,88	2
				то	TAL MAO DE OBRA:	7
SERVIC	0	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	МЗ	0,02500000	347,76	8
	P	W S	b		TOTAL SERVICO:	8
	FLS	A Nº 1	<u>15</u>	VALC	R SEM ENCARGOS:	15,
				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	7,
				VALO	R COM ENCARGOS:	23,
. C4434	- CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DI	E 30x30cm (900	0 cm²) - P	EI-5/PEI-4 P/ P/	AREDE (M2)	
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	1,40000000	7,20	10
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,40000000	4,88	6
				то	TAL MAO DE OBRA:	16
MATERIA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	32,61	35
					TOTAL MATERIAL:	38
SERVICO	0	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	360,36	7
					TOTAL SERVICO:	7
			•	VALO	R SEM ENCARGOS:	59
				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	17
				VALO	R COM ENCARGOS:	77
. C1123	- REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm PISO) (M2)	EM CERÂMICA	A, ACIMA	DE 30x30 cm (9	900 cm²) E PORCE	LANATOS
MAO DE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Н	0,20000000	7,20	1
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,2000000	4,88	0
				то	TAL MAO DE OBRA:	2
MATERIA	AL.	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,75	0
					TOTAL MATERIAL:	Ó
			•	VALO	R SEM ENCARGOS:	2
				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	2

FONTE

SEINFRA

DINU

Н

COEFICIENTE

0,25000000

PREÇO UNITÁRIO

7,20

ágina: 7

TOTAL



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTO	 S		
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO		DATA: 01/06/2017		22,56%	
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ļ		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
<u> </u>		L	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		

12543 SERVENTE

SEINFRA

0,31000000

4,88

1,51 3,31

7,99

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MЗ	0,00720000	46,00	0,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,50	1,46

TOTAL MATERIAL: 1,79 VALOR SEM ENCARGOS: 5,10 VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,89

VALOR COM ENCARGOS:

6.7. C2107	- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEI	RADA TRAÇO	1:1.5 ESF	=5 mm P/ TETO	(M2)	
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,60000000	7,20	4,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,77000000	4,88	3,76
				TO [*]	TAL MAO DE OBRA:	8,08

i	MATERIA	IL .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	46,00	0,28
	10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,69000000	0,85	1,44
						TOTAL MATERIAL.	4 70

VALOR SEM ENCARGOS: 9,79

VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,03

VALOR COM ENCARGOS: 16,82

7.1	. C2181	- REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARGAMASSA CIMENTO E ARE	IA S/ PENEIRA	R, TRAÇ	O 1:3 - ESP= 3ci	m (M2)	
	MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,25000000	7,20	1,80
(arc.	12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,55000000	4,88	2,69
in a					TO	TAL MAO DE OBRA:	4,48

MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,03650000	46,00	1,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,50	7,29
					TOTAL MATERIAL:	8,97

VALOR SEM ENCARGOS: 13,45 VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,90

VALOR COM ENCARGOS: 17,35

FONTE	DINU	COEFICIENTE	PRECO UNITÁRIO	TOTAL
	1 1	0	Live do ola i vivio	IOIAL
SEINFRA	Н	0,60000000	7,20	4,3
SEINFRA	н	0,60000000	4,88	2,9
			SEINFRA H 0,60000000	

MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) -	SEINFRA	M2	1,10000000	32,61	35,87



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO		DATA: 01/06/2017	BDI	22,56%				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
	ROA CAPITAO IVIRANDA, CENTRO SAO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
<u> </u>		<u></u>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-				

16508

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

SEINFRA

KG

8,00000000

2,00

16,00

51,87

59,12

6,31

В

TOTAL MATERIAL:

VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS: 65,43

8.1. C1988 -	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0).90X 2.10)m (UN	1)		
MAO DE O	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁ
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Н	3,75000000	

ÁRIO TOTAL 5,60 20,99 10498 CARPINTEIRO SEINFRA Н 3,75000000 7,20 26,99 12391 **PEDREIRO SEINFRA** 1,40000000 7,20 10,08 12543 SERVENTE SEINFRA 1,40000000 4,88 6,83 TOTAL MAO DE OBRA: 64,90

MATER	IAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MЗ	0,01060000	46,00	0,49
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	98,05	98,05
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,74	1,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,50	0,86
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	5,90	17,70
I11 5 5	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	15,60	31,20
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE BOMM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	177,00	177,00
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,40	1,88
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,65	3,90
					TOTAL MATERIAL:	380,51

VALOR SEM ENCARGOS: 445,41

VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR COM ENCARGOS: 501,90

8.2. C2677 - VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/MASSA ESP.= 6mm (M2)

MATER	IAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	2,40000000	6,59	15,82
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR PARA CAIXILHO	SEINFRA	M2	1,20000000	215,00	258,00
					273,82	

273,82 VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS:

273,82 VALOR COM ENCARGOS:

1	8.3. C0924	12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,55000000 7					
	MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
٠	12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,55000000	7,20	3,96
	12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,55000000	4,88	2,69

0,00

56,49



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO	T	DATA: 01/06/2017	BDi :	22,56%					
	BENEDITO	FONTÉ	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
CLIENTE:	PRESENTANT MONION REDE DAD BENEDITO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	•	-					

TOTAL MAO DE OBRA:

6,64

MATERIA	NL .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00300000	46,00	0,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,50	0,38
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,10000000	176,00	193,60
		1 .			TOTAL MATERIAL:	194,11

FLSNº/118

 VALOR SEM ENCARGOS:
 200,76

 VALOR ENCARGOS (87.01%):
 5,78

 VALOR COM ENCARGOS:
 206,54

8.4. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)							
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	н	3,75000000	5,60	20,	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	н	3,75000000	7,20	26,	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	н	1,40000000	7,20	10,	
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	1,40000000	4,88	6,	
				TOTAL MAO DE OBRA:			

MATE	RIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	МЗ	0,01060000	46,00	0,49
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	98,05	98,05
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,74	1,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,50	0,86
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	5,90	17,70
l1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,00	46,00
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	15,60	31,20
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
i1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	118,00	118,00
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,40	1,88
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	0,65	3,90
					TOTAL MATERIAL:	321,51

VALOR SEM ENCARGOS: 386,41

VALOR ENCARGOS (87.01%): 56,49


VALOR COM ENCARGOS: 442,90

8.5. 85005 -	5. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)						
MATERIA	L .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	SINAPI	UN	4,00000000	3,01	12,04	
00011186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SINAPI	M2	1,00000000	343,99	343,99	
					TOTAL MATERIAL:	356,03	

ſ	SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
•	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	0,4000000	9,10	3,64
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Н	2,00000000	10,44	20,88
						TOTAL SERVICO:	24,52



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		1	DATA: 01/06/2017	BDI					
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-				



VALOR SEM ENCARGOS: 380,55

VALOR ENCARGOS (88.68%): 11,59

VALOR COM ENCARGOS: 392,14

9.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)							
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,00000000	5,60	11,20	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Н	2,00000000	7,20	14,40	
				TO	TAL MAO DE OPPA.	00.0	

L	MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	239,70	239,70
	10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,17	0,34
	10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	152,60	152,60
	11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,06	16,06
	11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,38	0,21
	11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	2,55	5,10
	11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	20,90	20,90
						TOTAL MATERIAL:	434,91

VALOR SEM ENCARGOS: 460,51

482,79

VALOR ENCARGOS (87.01%): 22,28

VALOR COM ENCARGOS:

MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	н	3,00000000	5,60	16,8
2320	ENCANADOR	SEINFRA	н	3,00000000	7,20	21,
2543	SERVENTE	SEINFRA	н	2,50000000	4,88	12,3

MATER	IAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	МЗ	0,00350000	50,00	0,18
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,74	1,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,50	1,25
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,80	1,60
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,60	6,40
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,10	3,10
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,20	2,40
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,20	2,20
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,30	2,30
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	М	1,20000000	2,45	2,94
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	М	5,00000000	6,00	30,00
					TOTAL MATERIAL:	54,22

 VALOR SEM ENCARGOS:
 104,81

 VALOR ENCARGOS (87.01%):
 44,03

VALOR COM ENCARGOS:

148,84



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%					
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOÇAL;	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-					

MAC	DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	3 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	5,60	16,
12320	DENCANADOR	SEINFRA	Н	3,00000000	7,20	21,
12543	3 SERVENTE	SEINFRA	Н	2,50000000	4,88	12,2
				то	TAL MAO DE OBRA:	50,
MAT	ERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	B AREIA GROSSA	SEINFRA	МЗ	0,00400000	50,00	0,2
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,74	2,
10805	5 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,50	1,
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,80	5,8
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,40	2,8
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,90	1,9
12012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,45	10,4
12013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	3,48	3,4
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,33000000	9,33	3,0
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,50000000	3,60	5,4
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	М	0,50000000	5,50	2,
		M S	E	\$	TOTAL MATERIAL:	39,
	6	FLSINNO 7	20		R SEM ENCARGOS:	90,
		M)/	**************************************	VALOR EI		44,0
	186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)				NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS:	
·	186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)	FONTE	UNID		NCARGOS (87.01%):	44, 134, TOTAL
·	DE OBRA	FONTE SEINFRA	UNID	VALO	NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS:	134,
MAO	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA		<u> </u>	VALO	NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS: PREÇO UNITÁRIO	134, TOTAL 0,
MAO 10042	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60	134,
MAO 10042 12312	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20	134, TOTAL 0,
MAO 10042 12312	D DE OBRA 2 AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 ELETRICISTA ERIAL	SEINFRA SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA:	134,, TOTAL 0,1 1,2 TOTAL
MAO 10042 12312 MAT	D DE OBRA 2 AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 ELETRICISTA ERIAL	SEINFRA SEINFRA FONTE	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA:	134, TOTAL 0, 1, 2, TOTAL 3,
MAO 10042 12312 MATI	D DE OBRA 2 AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 ELETRICISTA ERIAL	SEINFRA SEINFRA FONTE	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20	134, TOTAL 0, 1,
MAQ 10042 12312 MAT	D DE OBRA 2 AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 ELETRICISTA ERIAL	SEINFRA SEINFRA FONTE	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,00000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL:	134, TOTAL 0, 1, 2, TOTAL 3, 3,
MAQ 10042 12312 MAT	D DE OBRA 2 AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 ELETRICISTA ERIAL	SEINFRA SEINFRA FONTE	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,00000000 VALOR EI	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS:	134, TOTAL 0, 1,, 2, TOTAL 3, 3, 1, 1,
MAO 10042 12312 MATI 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL B ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA SEINFRA FONTE SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,00000000 VALOR EI	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%):	134, TOTAL 0, 1, 2, TOTAL 3, 5, 1,
MAO 10042 12312 MATH 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBST	SEINFRA SEINFRA FONTE SEINFRA	H H UNID M	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,00000000 VALO VALO VALO	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS:	134, TOTAL 0, 1, 2, TOTAL 3, 5, 1,
MAO 10042 12312 MATH 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBST	SEINFRA SEINFRA FONTE SEINFRA	H	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,00000000 VALOR EI	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%):	134, TOTAL 0, 1, 2, TOTAL 3, 5, 1, 7,
MAO 10042 12312 MAT 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBST	SEINFRA SEINFRA PONTE SEINFRA TITUIÇÃO) (UN) FONTE	H H UNID M	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,000000000 VALOR EI VALOR COEFICIENTE 0,30000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS:	134, TOTAL 0, 1, 2 TOTAL 3, 3, 5, 1, 7, TOTAL 2,
MAO 10042 12312 MAT 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBST	SEINFRA SEINFRA PONTE SEINFRA TITUIÇÃO) (UN) FONTE	H H UNID M	COEFICIENTE 0,17000000 0,17000000 TO: COEFICIENTE 1,000000000 VALOR EI VALOR COEFICIENTE 0,30000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS:	134, TOTAL 0, 1, 2, TOTAL 3, 5, 1, 7, TOTAL 2,
MAO 10042 12312 MAT 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL GELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTO) DE OBRA ELETRICISTA ERIAL ERIAL	SEINFRA SEINFRA FONTE SEINFRA TTUIÇÃO) (UN) FONTE SEINFRA	H H UNID M	VALO COEFICIENTE 0,17000000 1,00000000 VALO VALOR EI VALOR COEFICIENTE 0,30000000 TO'	PREÇO UNITÁRIO 5,60 7,20 TAL MAO DE OBRA: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS: PREÇO UNITÁRIO 7,20 TAL MAO DE OBRA:	134, TOTAL 0, 1,; 2, TOTAL 3; 3, 7,; TOTAL 2, 2,
MAO 10042 12312 MATI 11075	DE OBRA AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA ERIAL GELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" 766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTO) DE OBRA ELETRICISTA ERIAL ERIAL	SEINFRA SEINFRA FONTE SEINFRA TITUIÇÃO) (UN) FONTE SEINFRA FONTE	H H H WID M	VALO COEFICIENTE 0,17000000 10 COEFICIENTE 1,00000000 VALO VALO VALO COEFICIENTE 0,30000000 TO: COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: PREÇO UNITÁRIO 3,20 TOTAL MATERIAL: R SEM ENCARGOS: NCARGOS (87.01%): R COM ENCARGOS: PREÇO UNITÁRIO 7,20 TAL MAO DE OBRA:	134, TOTAL 0, 1,, 2, TOTAL 3, 5, 1, 7, TOTAL 2, TOTAL



MATERIAL

INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES

11263

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI	22,56%					
L	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	•	03/2016				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017				
		<u> </u>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

VALOR ENCARGOS (87.01%):

				VALO	R COM ENCARGOS:	12,
0.3. C2664	4 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO (UN)					
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,80000000	5,60	4
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	н	0,80000000	7,20	5
				то	TAL MAO DE OBRA:	10
MATER	AL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12246	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	175,00	175
	P	M S	.	8	TOTAL MATERIAL:	175
	F	LIS NO	127		R SEM ENCARGOS:	185
`			The state of the s	" VALOR E	NCARGOS (87.01%):	8
		The second secon	Control -	VALO	R COM ENCARGOS:	194
10042 12312	AJUDANTE DE ELETRICISTA ELETRICISTA	SEINFRA	Н	1,10000000	5,60	(
MAO DE 10042		SEINFRA	H	1,10000000	PREÇO UNITÁRIO 5,60	TOTAL 6
		SEINFRA	Н	1,10000000	7,20 TAL MAO DE OBRA:	7
						
MATERI	وروان المراجع ا	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	61,20	61
					TOTAL MATERIAL:	61
				VALO	R SEM ENCARGOS:	75
				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	12
				VALO	R COM ENCARGOS:	87
 √.5. C1479	- INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)					
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,37000000	5,60	2
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	н	0,37000000	7,20	2
				то	TAL MAO DE OBRA:	

10.6. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)							
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,21000000	5,60	1,18	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	н	0,21000000	7,20	1,51	
				TO	260		

FONTE

SEINFRA

UNID

UN

COEFICIENTE

1,00000000

TOTAL

7,93

7,93

12,66

4,13

16,79

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS: VALOR ENCARGOS (87.01%):

VALOR COM ENCARGOS:

7,93



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO	T	DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%			
<u> </u>	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HÒRA	MES	REF.		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017		
		1	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-			

MATERIA	L	FONTE	DINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL,
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	6,00	6,00
	.15				TOTAL MATERIAL.	6.00



TOTAL MATERIAL: 6,00

 VALOR SEM ENCARGOS:
 8,69

 VALOR ENCARGOS (87.01%):
 2,34

VALOR COM ENCARGOS: 11,03

0.7. C249:	1.7. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)								
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	н	0,21000000	5,60	1,18			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,21000000	7,20	1,51			

 MATERIAL.
 FONTE
 UNID
 COEFICIENTE
 PREÇO UNITÁRIO
 TOTAL

 12119
 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS
 SEINFRA
 UN
 1,00000000
 5,90
 5,90

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR SEM ENCARGOS: 8,59

2,69

5,90

VALOR ENCARGOS (87.01%): 2,34

VALOR COM ENCARGOS: 10,93

MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Н	0,11000000	5,60	0,6
2312	ELETRICISTA	SEINFRA	н	0,11000000	7,20	0,7

 MATERIAL
 FONTE
 UNID
 COEFICIENTE
 PREÇO UNITÁRIO
 TOTAL

 18229
 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²
 SEINFRA
 M
 1,02000000
 1,55
 1,58

TOTAL MATERIAL: 1,58

VALOR SEM ENCARGOS: 2,99

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,22

VALOR COM ENCARGOS: 4,21

1 C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

TI.1. C1013 - LATEA DUAS DEMAGS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (MZ)						
MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,35000000	5,60	1,96
12395	PINTOR	SEINFRA	н	0,4000000	7,20	2,88
				TO	TAL MAO DE OBRA:	4,84

MATERIA	AL .	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Ł	0,12000000	10,04	1,20
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	12,57	2,14
					TOTAL MATERIAL:	3,48

VALOR SEM ENCARGOS: 8,32

VALOR ENCARGOS (87.01%): 4,21

VALOR COM ENCARGOS: 12,53



11582

12293

PARAFUSO N.12X25MM

ZARCÃO

L	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI : 22,56%		
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	2	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
	THE ENGINEERING THE DE CITO DETERMINE	<u> </u>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<u>.</u>		

*** * * *	1 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNA		T		[
MAO DE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,20000000	5,60	1,:
12395	PINTOR	SEINFRA	Н	0,30000000	7,20	2,1
~				то	TAL MAO DE OBRA:	3,:
MATERI		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	10,07	1,9
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,48	2,3
	į.	M	8	R	TOTAL MATERIAL:	4,
		F L SH NO	127	VALO	R SEM ENCARGOS:	7,
			The state of the s	VALORE	NCARGOS (87.01%):	2,
· ·	•			VALO	R COM ENCARGOS:	10,
	B - PINTURA HIDRACOR (M2)		1	40-25/01/20	[
MAO DE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL 2,
12395	PINTOR	SEINFRA	н 	0,33000000	7,20	
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,15000000 TO	4,88 TAL MAO DE OBRA:	0,° 3,
			· · · · · ·		p	
MATERI		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,55	0,
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,73	1,
					TOTAL MATERIAL:	1,
				VALO	R SEM ENCARGOS:	4,
				VALOR E	NCARGOS (87.01%):	2,
				VALO	R COM ENCARGOS:	7,
\4 C1626	0 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)					
MAO DE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Н	1,10000000	5,60	6,
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	Н	1,10000000	7,20	7,
12391	PEDREIRO	SEINFRA	н	0,80000000	7,20	5,
12543	SERVENTE	SEINFRA	н	0,20000000	4,88	0,
				то	TAL MAO DE OBRA:	20
MATER	IAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	50,00	0
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,17	0
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	28,63	21
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,50	0
	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,0800000	12,00	0
11100	ESIMALTE SINTETICO	OCHALIA	_	0,0000000	12,00	-

SEINFRA

SEINFRA

UN

Ł

3,00000000

0,07000000

47,40

1,86

1,08

26,59

0,62

15,49

TOTAL MATERIAL:

VALOR SEM ENCARGOS:



SERVICO

C1279

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI: 22,56%					
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
		<u> </u>	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

FONTE

SEINFRA

UNID

M2

VALOR ENCARGOS (87.01%):

18,11

VALOR COM ENCARGOS

PREÇO UNITÁRIO

15,00

65.51

TOTAL

1,50

1,50

68,82

7,27 76,09

			VALOR COM ENCARGOS:				
1.5. C199	9 - MANUTENÇÃO DE CERCA EM FERRO EM BARRA	CHATA TIPO TIJOLINHO.	(M2)				
MAO DE	OBRA	FONTE	DINU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	н	0,50000000	7,20	3,60	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Н	0,35000000	7,20	2,5	
12543	SERVENTE	SEINFRA	Н	0,25000000	4,88	1,2	
				то	TAL MAO DE OBRA:	7,3	
MATERI	AL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	мз	0,00010000	50,00	0,00	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,50	0,0	
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	0,50000000	119,80	59,9	
					TOTAL MATERIAL:	69.9	

VALOR ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

VALOR COM ENCARGOS:

COEFICIENTE

0,10000000

11.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO FONTE UNID MAO DE OBRA 1,96 0,35000000 5,60 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA Н 10045 2,88 0,40000000 7,20 SEINFRA Н **PINTOR** 12395 TOTAL MAO DE OBRA: 4,84

MATERI	AL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,46	0,42
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	12,00	1,92
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	16,18	2,10
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,4000000	0,55	0,22
					TOTAL MATERIAL:	4,66

 VALOR SEM ENCARGOS:
 9,50

 VALOR ENCARGOS (87.01%):
 4,21

VALOR COM ENCARGOS: 13,71

MAO DE	OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Н	0,80000000	5,60	4
12395	PINTOR	SEINFRA	н	0,80000000	7,20	5

MATERIA	L	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	10,46	0,31
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	12,00	1,92



10045

12395

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COM	POSIÇ	ÕES DE CUSTOS	3		
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI :	22,56%	
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
		ļ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

11346 LIXA PARA FERRO 12293 ZARCÃO

AJUDANTE DE PINTOR

PINTOR

SEINFRA SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

UN 0,30000000

L

Н

Н

0,12000000

0,30000000

0,35000000

2,23 15,49 0,67 1,86

TOTAL MATERIAL:

4,76

VALOR SEM ENCARGOS:

15,00 8,91

23,91

5,60

7,20

F HIR	VALOR E	VALOR ENCARGOS (87.01%):						
		, a. , s	VALO	R COM ENCARGOS:				
11.8. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)								
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO				

TOTAL MAO DE OBRA:

2,52 4,20

8,73

1,68

TOTAL

MATERIA	\L	FONTE	DIND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
 11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	9,46	4,26
					TOTAL MATERIAL:	4,53

VALOR SEM ENCARGOS:

VALOR ENCARGOS (87.01%):

3,66 VALOR COM ENCARGOS: 12,39

12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2) PREÇO UNITÁRIO COEFICIENTE TOTAL. MAO DE OBRA FONTE UNID 12543 SERVENTE SEINFRA Н 0,70000000 4,88 3,42

> TOTAL MAO DE OBRA: VALOR SEM ENCARGOS:

3,42

3,42

VALOR ENCARGOS (87.01%):

2,97

VALOR COM ENCARGOS:

6,39


João Bade Souza Junion ENGENHEIRO CIVIL RNP. 061159965-1



	MEMORIAL DES	CRITIV	10			
OBRA: REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017		BDI: 22,56%		
BE	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	+	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
OLILITIE.	THE STORY MONEY PE SE SHO SENESHO	ļ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)



Serviço executado pela empresa CONTRATANTE com o objetivo de fornecer as informações referentes à obra. A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Órgão Público Contratante. A placa deverá ser em chapa galvanizada e pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético ou adesivada, armada com sarrafos de madeira.

1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

A CONTRATADA deverá executar a demolição de revestimento de argamassa de cal e areia nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO.

A medição será por metro quadrado de argamassa demolida.

🔫 3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

A CONTRATADA deverá executar a demolição de revestimento com cerâmicas nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO.

A medição será por metro quadrado de argamassa demolida.

1.4. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Os entulhos provenientes das demolições deverão ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO.

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Escavação manual de solo em material de 2ª categoria com profundidade até 1,50m.Antes de iniciar a escavação, o executante deverá informar-se a respeito de galerias,canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos.A escavação do solo e a retirada d o material serão executados manualmente, obedecendo aos critérios de segurança recomendados

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Podendo haver aproveitamento do material escavado das valas. O aterro será executado em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis com recalque das camadas aterradas, utilizando material de boa qualidade, isento de detritos vegetais ou entulhos.

2.3. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

A alvenaria de embasamento será em pedra argamassada assentada com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, executado nas dimensões indicadas no projeto.

3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura. As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular.

As formas deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão estar alinhadas e niveladas. Antes de receber as



	MEMORIAL DESCRITIVO								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/08/2017	BDI:	22,56%				
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
	THE ENGINEERING VE DE GAO BENEDATO		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						

armaduras, as caixarias deverão ter suas dimensões conferidas e limpas. Deverão ser usados espaçadores nas formas de modo a se garantir os

cobrimentos mínimos das armaduras. Antes da concretagem as formas deverão ser umedecidas até a saturação. O reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e não apresentem saliências ou deformações.

3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.

Procedimentos de execução:

Corte e preparo da armação Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural. Armação A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural

3.4. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

As formas deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento. Do mesmo concreto será feito as vergas retas de concreto armado na utilização dos vãos das esquadrias.

3.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Trata-se de concreto de cimento portland, produzido na obra de acordo com as características solicitadas, com relação ao seu emprego, sem lançamento. O concreto dosado executado em central deve atender às definições de projeto relativas: à resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias ou outras idades consideradas críticas; ao módulo de elasticidade; à consistência expressa pelo abatimento do tronco de cone; à dimensão máxima característica do agregado graúdo; ao teor de argamassa do concreto; ao tipo e consumo mínimo de cimento; ao fator água/cimento máximo; à presença de aditivos. Para a formação de lotes de concreto para extração de corpos-de-prova, têm de ser observadas as disposições das normas técnicas vigentes.

3.6. C4741 - RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA (M2)

Recuperação de concreto, só reforço da armadura em algumas salas da referida obra.

PAREDES E PAINÉIS

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos cerâmicas furadas, de primeira qualidade, dimensões 9 cm x 19 cm, para assentamento de tijolos furados será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. As paredes de alvenaria poderão, a critério da fiscalização e com autorização escrita do calculista da estrutura, ser executadas em tijolos maciços ou lajotas celulares de barro cozido.

5. COBERTA

5.1. C3005 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Todo madeiramento será executado com madeira nova em Maçaranduba e constituído por todos os elementos necessários para o devido apoio e fixação das telhas, incluindo cumeeiras, terças, caibros, ripas, etc., de acordo com o tipo da telha e concepção do Projeto.

5.2. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Será executado com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem cozidas, apresentando uma boa



	MEMORIAL DESCRITIVO							
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI :	22,56%			
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉS	REF.		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017		
]	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-			

uniformidade e na execução será exigido um perfeito alinhamento das telhas, não podendo as mesmas apresentar desencontros ou desníveis, não sendo aceitas pela FISCALIZAÇÃO peças que apresentarem qualquer tipo de defeito.

5.3. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Todo madeiramento será executado com madeira nova em Macaranduba e constituído por todos os elementos necessários para o devido apoio e fixação das telhas, incluindo cumeeiras, tercas, caibros, ripas, etc., de acordo com o tipo da telha e concepção do Projeto.

5.4. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Será executado com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem cozidas, apresentando uma boa uniformidade e na execução será exigido um perfeito alinhamento das telhas, não podendo as mesmas apresentar desencontros ou desníveis, não sendo aceitas pela FISCALIZAÇÃO peças que apresentarem qualquer tipo de defeito

6. REVESTIMENTOS

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Camada irregular e descontínua será executada com argamassa empregando-se areia grossa e cimento no traco 1:3. As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

6.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo,destinada a regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final. A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânica) constituída de areia média, com dimensão máxima <2,4mm.

6.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Camada de argamassa (1:3 cimento e areia fina) aplicada sobre o chapisco de aderência limpo e abundantemente molhado. Escolher dentre as argamassas especificadas acima a que convier à superfície a ser rebocada. Antes da execução dos rebocos serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente. A espessura total dos rebocos não deve ser maior que 2 cm.

6.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Os pisos em cerâmica esmaltada serão usados nas cores e dimensões determinadas pelo projeto. Serão de 1ª qualidade, coloração uniforme, sem variação de dimensões, textura homogênea. Sobre o contra piso ou parede umedecida e salpicada com cimento aplicar-se-á argamassa de assentamento (AC3). A espessura da camada de assentamento será de 1,0 mm no máximo. Será aplicada em áreas de cerca de 2m2 cada vez, para evitar o endurecimento antes do assentamento e suficientemente apertada a colher e sarrafeada.

A colocação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de um em relação ao outro. Será substituído qualquer elemento que, por teste de percussão, soar denotando vazios.

6.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Rejuntar o piso/parede com argamassa de cimento branco ou o rejunte do próprio piso

6.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Camada irregular e descontínua será executada com argamassa empregando-se areia grossa e cimento no traço 1:3. As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

6.7. C2107 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Camada de argamassa (1:3 cimento e areia fina) aplicada sobre o chapisco de aderência limpo e abundantemente molhado. Escolher dentre as argamassas especificadas acima a que convier à superfície a ser rebocada. Antes da



	MEMORIAL DESCRITIVO							
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO	DATA: 01/06/2017		BDI: 22,56%				
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017		
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-			

execução dos rebocos serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente. A espessura total dos rebocos não deve ser maior que 2 cm.

7. PISOS

7.1. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

A regularização de base se dá com a área preenchida por argamassa, depois deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.

7.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO (M2)

Os pisos em cerâmica esmaltada serão usados nas cores e dimensões determinadas pelo projeto. Serão de 1ª qualidade, coloração uniforme, sem variação de dimensões, textura homogênea. Sobre o contra piso ou parede umedecida e salpicada com cimento aplicar-se-á argamassa de assentamento (AC3). A espessura da camada de assentamento será de 1,0 mm no máximo. Será aplicada em áreas de cerca de 2m² cada vez, para evitar o endurecimento antes do assentamento e suficientemente apertada a colher e sarrafeada.

A colocação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de um em relação ao outro. Será substituído qualquer elemento que, por teste de percussão, soar denotando vazios.

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS

FLS Nº 729

8.1. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Na entrada cada cômodo específico deverá ser colocado uma porta tipo parana com medidas conforme projeto, observando que já existe uma, porém danificada, portanto deve-se buscar a colocação de uma igual ou caso não seja possível, deve-se combinar com a equipe técnica qual deverá ser a melhor opção, evitando assim que haja problemas posteriores.

8.2. C2677 - VIDRO TEMPERADO EM CAIXILHO C/MASSA ESP.= 6mm (M2)

Os vidros empregados na obra deverão ser absolutamente isentos de bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação. Para o assentamento das chapas de vidro deverão ser empregadas gaxetas de borracha duplas e baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos. A massa do vidraceiro deverá ser composta de gesso e óleo de linhaça, devendo-se acrescentar o pigmento adequado para manter o padrão existente. Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, esses deverão ser bem limpos e lixados. As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados) e nem apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.

8.3. C0924 - CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Corrimão em tubo de aco inox em conforme projeto arquitetônico.

8.4. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

8.5. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)

Os espelhos empregados na obra deverão ser absolutamente isentos de bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação. Para o assentamento dos espelhos deverão ser empregadas gaxetas de borracha duplas e baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.1. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

agina: 4



	MEMORIAL DES	CRITI	/ 0			
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO PARA		DATA: 05/08/2017	BDI:	21,10%	
{	FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	PONIE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	924.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
<u> </u>		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	· ·		

A camada regularizadora será lançada após compactação do aterro interno e após colocação e teste das canalizações que devam ficar sob a superfície.

8.2. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida, pois ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior.

8.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Os pisos em Cerâmica Esmaltada serão usados nas cores e dimensões determinadas pelo projeto. Serão de 1ª qualidade, coloração uniforme, sem variação de dimensões, textura homogênea. Sobre o contra piso ou parede umedecida e salpicada com cimento aplicar-se-á argamassa de assentamento (AC3). A espessura da camada de assentamento será de 1,0 mm no máximo. Será aplicada em áreas de cerca de 2m² cada vez, para evitar o endurecimento antes do assentamento e suficientemente apertada a colher e sarrafeada. A colocação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressaltos de um em relação ao outro. Será substituído qualquer elemento que, por teste de percussão, soar denotando vazios.

8.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Rejuntar o piso com argamassa de cimento branco ou o rejunte do próprio piso.

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

F Nº 130

9.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Cada banheiro será equipado com um vaso sanitário com caixa acoplada. Os aparelhos sanitários serão de cor branca.

9.2. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Lavatório de louça branca sem coluna com torneira de metal e acessórios. Toda instalação hidráulica deverá respeitar o projeto hidráulico executivo.

3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Chuveiro de plástico. Toda instalação hidráulica deverá respeitar o projeto hidráulico executivo.

9.4. C3996 - BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

A bancada de de granito para lavatório será conforme orientação do projeto e terá toda a instalação hidráulica respeitando o projeto hidráulico executivo.

9.5. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Serão executados de acordo com o projeto hidráulico. Os tubos e conexões serão em PVC rígido soldável com diâmetro de acordo com o projeto.O processo de fabricação dos mesmos devem atender as normas técnicas vigentes no país. A rede de alimentação terá DN 25 mm. Toda tubulação enterrada terá um recobrimento mínimo de 20cm. A ligação definitiva será executada com cavalete padrão.

9.6. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Ponto sanitário, executar conforme orientação do engenheiro responsável pela fiscalização da obra.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Pagina: 5




	MEMORIAL DESCRITIVO								
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO PARA		DATA: 05/08/2017	BDI:	21,10%				
	FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONIE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO	SEINFRA SINAPI	024.1 COM DESONERAÇÃO 2017/08 COM DESONERAÇÃO	87,01% 88,68%	- 50,78%	03/2016 09/2017			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	•				

Luminárias de emergência em todas as salas conforme projeto elétrico.

10.2. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Luminárias florescente obedecendo o projeto elétrico.

10.3. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)



Locais sujeitos a pó não inflamável e umidade (à prova de jatos de água), onde seja necessário a fácil manutenção de sua limpeza, área externa, etc.

Luminária de sobrepor para 01 lâmpada fluorescente tubular de 16W. Corpo em policarbonato injetado e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em policarbonato contínuo e grau de proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de Ø2,5 a 12mm²).

10.4. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

O Objetivo é a execução de todos os serviços indicados em projetos, atendendo fielmente a localização de quadros, tomadas e equipamentos, conforme indicado em projeto específico que implementa as instalações elétricas (iluminação e força) para o perfeito funcionamento da edificação em questão.

O projeto de Instalações elétricas foi elaborado de maneira a atender todas as necessidades da edificação, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança.

O projeto executivo elaborado obedece às normas para instalação da ABNT – NBR 5410, e as exigências da concessionária local.

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer a melhor norma técnica vigente, enquadrando-se rigorosamente dentro dos preceitos normativos da NBR-5410, especificações e padrões estabelecidos pelas concessionárias locais.

11. PINTURA

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria.

11.2. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria.

11.3. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria.

11.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Será aplicado duas demãos de Latex em toda a extensão da Alvenaria.

11.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam

11.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

11.7. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

gina: 6



	MEMORIAL DESCRITIVO						
OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE NUTRIÇÃO PARA		DATA: 05/08/2017	BDI :	21,10%		
	FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	•	03/2016	
		SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

Será aplicado duas demãos de supercal em toda a extensão dos batentes e meio-fio.

12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

P M S B FLS Nº 132

João B. de Souza Junior ENGENHEIRO CIVIL RNP. 061159965

12.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos serviços e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em seguida será feita uma varredura geral e limpeza dos locais objetos dos serviços, e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, se for o caso para evitar formação de poeira.



	COMPOSIÇÃO	DO BE)l			
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO	<u> </u>	DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%	
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MÉS	REF.
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ĺ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

	······································	\$	N	1
COD	DESCRIÇÃO	%	M.S	N
	Benefício			•
S+G	Garantia/seguros	0)6	- North Control of the Control of th	in and the
L	Lucro	5,00	5	
	ТОТА	AL 5,5	1	
	Despesas Indiretas	7	-	
AC	Administração central	4,00	7	
DF	Despesas financeiras	1,00	5	
R	Riscos	1,00	7	
	ТОТА	AL 6,00		
1	Impostos			
	COFINS	3,00		
	ISS	3,00	i	
	PIS	0,65	1	
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00		
	TOTA	AL 8,6	5	

BDI = 22,56%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

João B. de Souzal Júnior ENGENHEIRO CIVIL RNP. 061159965-1



	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS								
OBRA:	REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO		DATA: 01/06/2017	BDI:	22,56%				
	BENEDITO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
LOCAL:	RUA CAPITÃO MIRANDA , CENTRO SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017			
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS P N S	0,00	0,00
A2	SESI F. S. Nº 174	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA W/	0,20	0,2
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,0
A8	FGTS	8,00	8,0
A9	SECONCI	0,00	0,0
	TOTAL	16,80	16,8
В	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,0
B2	Feriados	3,72	0,0
В3	AuxIlio - Enfermidade	0,91	0,6
B4	13º Salário	10,92	8,3
B5	Licença PaternidadE	0,08	0,0
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,5
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,0
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,0
B9	Férias Gozadas	10,42	7,9
B10	Salário Maternidade	0,03	0,0
	TOTAL	46,45	17,7

С	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,8
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,1
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,7
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,6
C5	Indenização Adicional	0,53	0,4
	TOTAL	15,43	11,7
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,9
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,4

Horista = 87,01% Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

João B de Souza Junior ENGENHEIRO CIVIL RNP. 061159965-7

	FLSINO 235
OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO RESERVADOS POR LEI. SEU USO INDEVIDO E DESAUTORIZADO ESTÁ SUJEITO À PENALIZAÇÃO. OUAISQUER MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO DEVEM SER COMUNICADAS E AUTORIZADAS PELO ENCENHEIRO RESPONSÂVEL.	João B. de Souza Junior ENGENHEIRO DIVIL RNP. 0611599651
SOUER MODIFICAÇÕES NESTE	PROJETO REFORMA DO NÚCLEO DE ARTES E EDUCAÇÃO - NAEC DE SÃO BENEDITO LOCAL: RUA CAPITÃO MIRANDA, SÃO BENEDITO-CE PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DATA AREA TOTAL AREA A° PAV. AREA 2° PAV. AREA COB.

PRODUC, J BY AN AUTODESK EDUCATIONAL ()ODUCT